



رغم البدء فيها قبل شهرين:

تأجيل إضافة الطبقة الإسفالتية في شارع الأمانة.. لماذا؟

بعض المناهيل فقط وترك الأغلبية منها بدون إشارات، وفي مثل هكذا حالة على السائق أن يحاذر أو أن يقفزه الله من الواقع في حادث بسبب تلك المناهيل.

السائق الذي أصلني إلى (الجراف) قال: "عند الاصطدام بأي منها سيارات كهذه (يقصد سيارات الأجرة الموديلات الحديثة) تتعرض للخراب ويحتاج السائق لمبلغ كبير لكي يصلحها".

ويضيف: "نحاول أن نكون حذرين عندقيادة لكن في بعض الحالات يخرج الأمر من أيدينا ونصطدم بالمناهيل بسبب الإزدحام في الشارع".

أغليت الشوارع تعاني من نفس المشكلة، ويعاني معها السائقون، الأمر الذي يعرض سيارتهم للخراب المحتم في أبسط خطأ، ولابد أن تكون لدى السائق خبرة جيدة في القيادة لكي يتتجاوز مخاطرها في شارع الأمانة.. حتى اللحظة أيضاً لم تجد الجهات المختصة التي شرعت في تحرير الشوارع كمقمية لإضافة طبقة إسفالتية ثانية آية أسباب لهذا التأخير في السفلة لاسيما وأنها كانت قد بدأت العمل بالفعل، وتوقفت عنه قبل شهر، يفسر البعض هذا الأمر بالتماطل الذي يحدث عند تنفيذ آية مشروع، غالباً ما يكون المقاولون هم السبب وراء هذا التأخير لعدم تسلیم مستحقاتهم، فيما يرى البعض أن العمل في المشاريع غالباً ما يأخذ هذا الطابع التجاري في كل مرة ينفذ فيها مشاريع من هذا النوع..

أمانة العاصمة كالعادة لا تأبه لما يحدث من عيوب في شوارع أمانة العاصمة، ويلفون باللوم على جهات تنفيذية أخرى، ويحملونها المسئولية.. حاولت التواصل مع أمين عام المجلس المحلي (أمين جعاع) للاستفسار عن تأجيل سفلة طبق إضافية مع رفع أغطية المناهيل، وتركها على حالها، غير أنه لم يرد على الاتصال.

كررت الاتصال سعى أن يجيب عنه، لكنه لم يفعل، كما أنه لم أجده في مكتبه عندما حاولت مقابلته في مكتبه.

و سنكتفي في هذه التحقيق بالصور لذلك العيوب في الشوارع الذي تعلم أمانة العاصمة سبب تأجيله، غير أنها كما هو الحال دائماً تمنع في تفاقم هذا العيوب في الأمانة، رغم أنها عاصمة البلد.

وعلى السائق أن يخاطر بالسيارة والركاب في شوارع أمانة العاصمة، أو أن يتتبه جيداً ويحاذر من الصدام بإحدى المناهيل التي ظلت لفترة دون وجود إشارة تحذير بوجود منها وعلى السائق الانتباه .. حتى اللحظة وحيث الإشارات التي هي عبارة عن "بلك" تحذير

من الشوارع، وترك الأغلب منها دون إضافة الطبقة الإسفالتية الثانية، الأمر الذي جعل عمال المجربي يرفعون المناهيل عن مستوى سطح الإسفلت حتى تتساوى مع الطبقة الثانية منها.

المناهيل حاليًّا ارتفعت عن الإسفلت الحالي

منذ شهرين ونصف بدأ المجهة المختصة بالسفلة للشوارع برفع المناهيل في جميع الشوارع الرئيسية عن مستوى سطح الإسفلت (يفرض إضافة طبقة إسفالتية على الإسفلت الحالي الذي تعرض للتكسر والتشقق .. بدأ العمل فعلياً وتم سفلة أجزاء

إيصالاً إلى (الجراف) عن طريق خط (المطار).

المناهيل التي تم رفعها عن مستوى الإسفلت منذ شهرين وتركها على حالها كانت السبب في توجيهه هذا اللوم..

يقول السائق: "عندما أسير في هذا الشارع والشوارع المماثلة أجده نفسي وكأني في طريق ليست مسلطة"!! ويضيف: "الطريق غير المسفلت أرحم على الأقل، تعمل في حساباتك، ذلك، لكن في الإسفلت وأنت تسير مسرعاً تجد نفسك وقد اصطدمت بإحدى المناهيل المتقاربة على طول الشارع".

تحقيق /
عبدالناصر الهلالي

