

## مدير صندوق إعمار المناطق المتضررة فرع سينون لـ(الشورة) :

(3-2)

# العمل على إعادة إعمار منازل المتضررة من كارثة التهمال

1- عم بمعالجة معظم الحالات والحالات المتبقية سوف يتم معالجتها خلال هذا العام ٢٠١١م .  
ولمعرفة ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وتحديداً في صندوق إعمار المناطق المتضررة فرع سينون تحدثنا عنها المهندسة فانزة فرج بن ثابت مدير صندوق الإعمار فرع سينون حيث بدأت الحديث حول إنجازات وحدة البنية التحتية قائلة:

سينون / أحمد سعيد بزعل

صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة ومنذ إنشائه قد وضع في جل اهتمامه تعويضات العباني للمتضررين من السيل التي اجتاحت المنطقة الشرقية في شهر أكتوبر من سنة ٢٠٠٨م حيث بدأ الصندوق بإنشاء وحدة العباني التي تقسم بدورها إلى قسمين: العباني الجزئية والعباني الكلية وذلك لما لهذه الوحدة من أهمية كبيرة في إيواء المتضررين الذين شردهم السيل والأهالى فهم من هو موجود في الخيام ومنهم من هو موجود في المدارس والبعض الآخر عند أقاربهم مما شكّل كبرياً عليهم، ولسد حاجتهم فقد عملت إدارة الصندوق بكل ما تستطيع من قوة في تعويض هذه الأسر وتسكينهم في بيوتهم وقد قامت وحدة العباني خلال الفترة السابقة من العام الماضي

مختلف الصعد لا قدر الله .  
وفي إطار الجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق فقد عقدت ورشة عمل بحضور مجموعة من ذوي التخصصات للاستفادة من البحوث والدراسات المقدمة عن كيفية التعامل مع شجرة السيسيبان وفق أسس علمية وذلك بحضور مجموعة من الباحثين من مركز البحوث الزراعية ومكاتب وزارة الزراعة والري .  
لذلك فقد تم اتباع أسلوب التكيف في تنفيذ تلك الأعمال وفقاً والآلية المعدة من قبل وحدة الزراعة والصادقة عليها من قبل إدارة الصندوق تتصل في نظام الممارسة مع المقاولين المؤهلين ومالكي الآليات الميكانيكية (بلدوزرات وشيبولات وبوكلينيات) بالعمل في تصفيية السوقى من الأشجار حيث كان ذلك ممكناً بعد أن تم تعيين مشرفين للمواقع من قبل الصندوق لرفع تقارير منتقطة عن سير العمل وحالياً جارٌ تنفيذ معظم تلك الأعمال على هذا الأساس .  
الجدير بالإشارة إلى عملية إزالة أشجار السيسيبان تتكون من ثلاث مراحل تبدأ بازالة الأشجار ومن ثم تهذيب وتسويه جري الوادي وعمل حماية على حافة المجرى . و فيما يتعلق بسير التنفيذ للمرحلة الأولى من هذا المكون تسير بشكل منتظم .

2- منشآت الري السيلى : (الضمير والسوابي) :  
منشآت الري السيلى هي عبارة عن ضمر و蔓كى وحواجز مائية تقام في الأودية الفرعية على مقرنة من مجاري السيول للحد من مخاطر الفيضانات والسيول وبهدف الاستفادة منها في توزيع المياه لري الأرضي الزراعي المجاورة وكذا تغذية مياه الآبار والمخزون الجوفى للياه لذلك لا يلاحظ أن هناك قائمة ونظراً إلى أنه لم يتحقق ذلك إلا في ظرف قصير .  
إزالة أشجار السيسيبان ضمن أهم المكونات الأساسية للأعمال صندوق إعادة الإعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة وذلك لعدة أسباب أبرزها أن معظم الأضرار التي شهدتها الكثيرة من مناطق وادي حضرموت والصحراء تتمثل في الآتي :

□ تهديد بعض القرى السكنية وتدمير البيوت السكنية □ انحرافات التربة والأراضي والمحاصيل الزراعية □ الإضرار بالبنية التحتية  
يرجع السبب المباشر في ذلك إلى تواد وانتشار أشجار السيسيبان بكثرة كبيرة في المجرى الرئيسي لوادي حضرموت الذي حال دون تدفق السيول بشكل طبيعي وانحرافها عن مسارها باتجاهات عكسية التي تعد من أهم مصادر الثروة في بلادنا ومصدر اهتمام العالم كله . وفيما يلي نستعرض أهم الأسباب المؤدية لتكثيف الأضرار:-

1 ) عدم تهذيب مناطق وادي حضرموت تأثيرات السيسيban بشكل جزئي .  
2 ) عدم إعادة بناء وتأهيل السوقى والضمير بودي حضرموت وصيانتها .  
1 ) مكون تهذيب المجرى الرئيسي وإزالة أشجار السيسيban :  
يعتبر تهذيب المجرى الرئيسي للوادي ومكان

على ضوء نتائج التزويرات من قبل المهندسين بالصندوق تم إعداد الدراسات والتقارير في صيغتها النهائية وتقديمها للإدارة بهدف اعتمادها وتدعم الشرع في تنفيذ عدد (١١) مشروع لإعادة بناء تأهيل للسوقى والضمير كمرحلة أولى حيث تم إنجاز البعض منها ولازال العمل جارياً في تنفيذ البعض الآخر حسب التفصيل الموضوع بالخشوات المرفقة . كما تم مؤخراً إزالة عدد آخر من السوقى بعد استكمال مراجعتها وتم تكليف مجموعة من المقاولين المؤهلين لتنفيذ تلك الأعمال وفقاً وتوجيهات السلطات المحلية والأهالى القاضية بتكلفهم .

وفي هذا المجال تعدد اجتماعات متقطنة مع الكثير من الجهات ذات الصلة بذلك الموضوع كمكتب الزراعة بالوادي والصحراء ومنظمة ثرىجل ومشروع البنية التحتية تهدف إلى التنسيق مع تلك الجهات في مختلف القضايا المتعلقة بالعامل في مجال منشآت الري السيلى من سواقى وضمير وحواجز مائية .  
وهذا نود أن نشير إلى أن الأعمال الممندة بجاجة إلى تشكيل لجان أهلية بالتنسيق مع السلطات المحلية بالميريات تهتم بقضايا تشغيل وصيانة منشآت الري السيلى المنجزة والإشراف المباشر على مجري الأودية للحد من ظاهرة رمي المخلفات أو البناء العشوائي لما يتربى عليها من أخطار عند حدوث أمطار أو سيل .



لقد عملت الدولة ممثلةً بصندوق إعادة الإعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة على اتخاذ كلٍّ من الإجراءات السريعة والتدابير العاجلة للتخفيف من آثار الكارثة من خلال بناء البيوت وصرف التعويضات للمتضررين في عدد من المكونات المختلفة ولكن بعض المشاكل قائمة في كثير من الجوانب تتطلب معالجة الأساليب الرئيسية من جراء تلك الكارثة في كثير من الجوانب بما يضمن الحد من مخاطر السيول والأمطار وطفوان التلوث ، وبما يحقق الاستفادة من الأطوار والسيول قدر المستطاع في الاستخدامات الأخرى وأغراض الزراعة وفي تغذية المياه الجوفية والسطحية التي تعد من أهم مصادر الثروة في بلادنا ومصدر اهتمام العالم كله . وفيما يلي نستعرض أهم الأسباب المؤدية لتكثيف الأضرار:-

1 ) عدم تهذيب المجرى الرئيسي وإزالة أشجار السيسيban بشكل جزئي .  
2 ) عدم إعادة بناء وتأهيل السوقى والضمير بودي حضرموت وصيانتها .  
1 ) مكون تهذيب المجرى الرئيسي وإزالة أشجار السيسيban :  
يعتبر تهذيب المجرى الرئيسي للوادي ومكان

القطن - بحيرة - بحران .  
□ شبكة مشروع المياه بمنطقة شعب نبي الله هود بمديرية السوس .  
□ مشروع عمل حماية لمنطقة باهزيل وادي بن علي .  
□ مشاريع البنية التحتية " تريم " قيد التنفيذ :  
حاجة حصن عرض وصيانة ساقية قصر القبة وصيانة ساقية شحرة آل عقيل وصيانة شحر عبيد الشمالي وصيانة شعب شعاب الهادى وصيانة ساقية النغير وصيانة ساقية بعشر وصيانة ساقية الحبشي وصيانة ساقية شحرة بصاص وصيانة مسیال عبید وصيانة ساقية والمسطح والطاولة للقصور بباطل الجزر من أمام الشرطة إلى حمامية سوم باعلوى وصيانة ساقية بيماني .  
تهذيب المجرى الرئيسي وإزالة أشجار السيسيban لقد شهدت مناطق وادي حضرموت تأثيرات متنوعة كبيرة ومتعددة أوجهها تجربة لكارثة السيول والغضبانات التي شهدتها مناطق وادي حضرموت في أكتوبر ٢٠٠٨م م تسببت في تدمير البيوت السكنية وانحراف واجهات المساكن ورفض بلاط الشوارع المعاولة للقصور بباطل الجزر من أمام الشرطة إلى مجلس السماء وترميم قصر الرياض و ترميم قصر حداد بن حسن وتحسين واجهات البيوت القديمة وترميم قصر الخصيف وترميم قصر القبة وترميم قصر البطيحة وبساط الجزر من مخرج شي إلى جسر حيد قاسم وتحسين واجهات البيوت القديمة وترميم قصر حيد طحون واصفاصه ورصف بلاط شارع دار السلام وإعادة تأهيل مبني وحدة الطوارئ للكوارث وبناء ساتر لجناح الطوارئ، بمستوى ترميم بيت آل بلقيه وبساط الجزر من جولة الغرف إلى إمداد ١٦٥٠م ومشروع البيت التقليدي وبساط الجزر من جولة الملعب إلى مفرق مشطة وتحسينات إسفالت جولة الغرف وأعمال المسارح بساحة مقدن بن يحيى"المحلقات"مشروع المبسمات الثلاثة وترميم قصر شبهة وبساط الجزر من سدة يابين إلى جسر ثبي وترميم قصر التواهي وترميم الجزء الشرقي قصر الرنان وبساط الجزر من جسر حيد قاسم إلى جولة الغرف وبوفية محلة على مقدن بن يحيى ١٥م وبناء حمامات عامة ومجاري الصرف الصحي وترميم قصر العرش من جولة الغرف إلى إمداد ١٦٥٠م ومشروع قصر دار السلام والمغارى الاصغراف لمدينة تريم وقد بلغت الكلفة الإجمالية لـ تلك المشاريع بحوالى (404,520,073) ثانية :- المشاريع قيد التنفيذ :

- مشروع ترميم الأضرار الطارئة من كارثة السيول بالطرق الإسفليتين الفرعية بمديرية سينون ، والتي تشمل (بور-موددة - جوحة - العرض الشرقي) .
- مشروع ترميم الأضرار الطارئة من كارثة السيول بالطرق الإسفليتين الفرعية بمديرية شباب ، والتي تشمل (الردو - عيارات - مشطة - صليلة) .
- مشروع ترميم الأضرار الطارئة من كارثة السيول بالطرق الإسفليتين الفرعية بمديرية شباب ، والتي تشمل (الرئاسة - الواسطة - وادي بن علي) .
- مشروع ترميم الأضرار الطارئة من كارثة السيول بالطرق الإسفليتين الفرعية بمديرية القطن ، والتي تشمل

