



مدير عام منطقة كهرباء الحديدة لـ «الثورة»:

الانطفاءات الكهربائية التي تشهدها المحافظة ناتجة عن صيانة الأبراج



.. تواصل الفرق الفنية والهندسية التابعة لإدارة المؤسسة العامة للكهرباء، بمحافظة الحديدة هذه الأيام وبوقتيرة عالية أعمال استبدال خطوط النقل المتهالكة، وتنفيذ أعمال صيانة للأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية في الدائرتين الأولى والثانية (رأس كتيب - الحديدة) ضمن ١٧ برجاً بدأ من البرج ٧ ٣٣ في أكثر من منطقة بجانب محطة رأس كتيب لتوليد الكهرباء، «الصليف» من أجل تقليل الفاقد في التيار، إضافة إلى صيانة الخطوط الهوائية الرئيسية ١٢/٣٣ المرتبطة بمحطات التحويل في الحالي من الصدأ والأتربة.

الثورة / غمدان أبو علي

الصيف على الأبواب .. ولا بد من إنشاء محطتين رئيسيتين المحطة القائمة انتهى عمرها الافتراضي

تكون مرتفعة جداً وجوهاً لا طلاق، متمنياً إلى أن من المعالجات التي تقتربها إدارة المنطقة في المحافظة لواجهة اختناقات الصيف القادم توفير طاقة توليدية محلية بقدرة ٤٠ ميجاوات تضاف إلى الطاقة المتوفرة حالياً وتخصيص مليوني ريال لغرض تحسين الشبكة الكهربائية ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة للعام الجاري واستمراره لمدة ثلاثة سنوات وتقويض المحافظة ومكتب المالية بالتنسيق مع إدارة المنطقة بالاستفادة من هذه الشخصيات. ودعا مدير عام منطقة الكهرباء بمحافظة الحديدة إلى تكاثف الجهود والوقوف بجدية أمام هذه المشاكل والمعالجات وتتنفيذ المقترنات في أقرب وقت لخدمة المواطنين في المحافظة وأنه يجب معاملة هذه المسؤولين بذلك أملين الموافقة منهم على تسليمها إليهم في أسرع وقت، لافتاً إلى أنه تم الرفع كذلك إلى دولة رئيس الوزراء بضرورة تحسين الشبكة الكهربائية في المحافظة وتوفير المخصصات المالية لها ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة والمحافظة مراعاة لوضعها العام كونها ساحلية ودرجة الحرارة في فصل الصيف

القادم إلى إنشاء محطتين رئيسيتين وقد تم الحصول على الموافقة من المجلس المحلي في المحافظة وتحديد الموقعين اللازمين لهما، مع طلب تزويد المنطقة بمحلول بقدرة (٢٠) ميجاوات لتركيبهما والاستفادة منها وفقاً لما تتوفران حالياً في المحافظة هو أن التحكم المركزي يتحكم في الانطفاءات في المدينة من (٣٢) مما يجعل الإطفاء على جزء كبير من الأحياء دون عدالة ولفترة طويلة.

الحلول والمعالجات

* وعن الحلول العاجلة لواجهة الانطفاءات المستمرة للكهرباء، بالمحافظة قال بأن فرع المؤسسة في المحافظة قد رفعت مذكرة إلى مدير عام المؤسسة المهندس خالد راشد عبدالمولى للنظر في هذا الموضوع المسؤولين بذلك أملين الموافقة منهم على تسليمها إليهم في أسرع وقت، لافتاً إلى أنه تم الرفع كذلك إلى دولة رئيس الوزراء بضرورة تحسين الشبكة الكهربائية في المحافظة وتوفير المخصصات المالية لها ذلك.

الصيف المشكلة

* وأكد الشعبي بأن المؤسسة بحاجة ماسةً - لواجهة الاختناقات في الصيف

تتركز حول صيانة الأبراج القديمة وتغيير الكثرين من الكابلات التي لم تعد صالحة للاستخدامات نتيجة تقادمها كما تسعى المؤسسة خلال الأيام القادمة إلى بذل المزيد من الجهد لتقادم الأعطال التي قد تنتهي في فصل الصيف القادم الذي قد تزداد عملية استهلاك التيار الكهربائي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي يفرض على المواطنين الاستخدام المستمر للمكيفات، وهذا الاستهلاك للتيار يتطلب إيجاناً إحداث انطفاءات على مستوى المناطق بشكل مبرمج، وقال في هذا الجانب إن فرع المنطقة في المحافظة يعمل حالياً على إنشاء خط ناقل لإحدى المحطات الرئيسية التي تغذي المدينة الشاملة للخطوط الرئيسية فإنها تستغرق شهرًا تقريباً حتى يتم الانتهاء بصورة كاملة للصيانة.

مشيراً إلى أن الجهد المبذولة حالياً

بقدرة (٦٠) ميجاوات، إضافة إلى أن المحطات الشعبية مدير عام مؤسسة كهرباء الحديدة والذي قال بأنه مضى على تعيينه في مؤسسة كهرباء الحديدة ما يقارب الشهر ولم يكن يتوقع بأن الحال تتعرضها لأي حادث أو مشكلة إلى جانب الاتزانات القائمة عليه بمبلغ (٣٤٦) مليون ريال تقريباً.

صحيفة «الثورة» التقت بالأخ مجتبى أحمد حازم الشعبي مدير عام مؤسسة المحافظة تتفاوض من خط واحد وهذا يجعلها عرضة للانطفاء، كاملاً في حالة ما يقارب الشهر ولم يكن يتوقع بأن الحال في محطة الحالي التي تحتوي على محولين وكل محول يمتلك ٦٠ ميجاً وأن تلك المحولات قد انتهت عمرها الافتراضي وهي بحاجة إلى استبدالها بمحولات بمقدار ٦٠ ميجاً وذلك لاستيعاب الطاقة، وبالسبة لمحطة الحديدة الرئيسية هناك مشاكل في الشبكة رقم ١١٣ والشبكة ٤٠ بسبب عدم القيام بعملية الصيانة الروتينية وكان من المفترض أن يتم صيانتها ٣ مرات في السنة في ظل عدم توفر الإمكانات المالية والمواد الضرورية للصيانة.

ولفت إلى أن عملية استبدال خطوط النقل التي مضى عليها نحو أسبوع تتطلب نحو ١٠ أيام إلى ١٤ يوماً، وبالسبة الصيانة الشاملة للخطوط الرئيسية فإنها تستغرق شهراً تقريباً حتى يتم الانتهاء بصورة كاملة للصيانة.

قدرة الواحد منها على (٢٥) ميجاوات والاحتياج إلى استبدالها بمحولات أكبر

تصوير/عادل عبد الله هويس